

ACIDENTES

Parte 1

Colaborador da divulgação:

DEOGLEDES MONTICUCO


- **Iniciou aos 14 anos como Mensageiro.**
- **1974 - Engenheiro Civil e 1975 - Engenheiro de Segurança do Trabalho.**
- **Obras de construções: Hidrelétrica; Linha de Transmissão de 805 Km na selva amazônica; Siderúrgica; Petroquímica; Edifícios Residenciais e Comerciais; Hospitais; Shopping; Pontes; Viadutos; Dragagens de Rios; Mineração e Saneamento.**
- **Atuou também na Indústria Automobilística, no Comércio e na FUNDACENTRO.**
- **Coordenador de Cursos e Docente – Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.**
- **Coordenador da alteração da NR-18, 1994 e 1995, no sistema tripartite.**
- **Projetos de melhoria das condições de trabalho na Indústria da Construção.**
- **Estágios no exterior; Publicações e Artigos Técnicos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção.**
- **Atualmente – 66 anos – Aposentado por Invalidez – Dedicado à família e a escrever os fascículos para registrar os conhecimentos de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção, bem como divulgá-los.**

**ACIDENTE DO TRABALHO
09 ACIDENTES FATAIS
09/09/2011
SALVADOR – BA**



CORPOS DOS NOVE OPERÁRIOS MORTOS SÃO OBSERVADOS POR COLEGAS

Nos primeiros minutos de trabalho, às 7h05, o destino dos nove operários culminou no pior acidente da construção civil baiana. Em fração de segundos caiu do 28º andar do prédio em construção o elevador. Testemunhas contaram que os gritos dos operários, durante a queda, foi desesperador.




CONTINUA...

Sob circunstâncias ainda não esclarecidas, o elevador não teria parado no 20º pavimento e seguiu até o último andar, de onde despencou, após o rompimento de um cabo de aço. Antes de subir, dois operários, um deles identificado como Binho, desistiram de entrar no elevador que teria capacidade para transportar 12 pessoas.

O elevador subiu, bateu no fim e desceu.

Quando o cabo parte, não tem solução. O freio de mão só funciona quando o cabo não parte, contou o armador José Félix de Oliveira, 55, que há 14 meses trabalha na obra.



Eixo do cabo de aço do elevador se rompe e freio de segurança não funciona

Elevador despenca do 28º andar, uma altura que equivale a 84 metros



Wellington entrou em desespero ao ver o corpo do pai



CONTINUA...

O elevador demorou cinco segundos para atingir o chão, segundo testemunhas. Portanto, a velocidade de queda foi de aproximadamente 150 km/h

Com essa velocidade, a força que o impacto exerce sobre os corpos é de aproximadamente três toneladas, peso incapaz de deixar a estrutura óssea intacta

FONTE: TIAGO ALBUQUERQUE, PROFESSOR DE FÍSICA DA UFBA

EDITORIA DE ARTE/CORREIO

Washington não foi trabalhar, mas o pai morreu na queda



Colegas retiram corpos de operários mortos da obra

Nove operários com capacetes estavam no elevador



O equipamento que subia até o 28º andar tinha um limite máximo de peso de 1.200 quilos ou de 10 a 12 pessoas, segundo a delegada Jussara Souza, da 16ª

EDITORIA DE ARTE/CORREIO

A Construtora Segura, responsável pela obra, informou ontem que elevador que caiu foi “vistoriado há 30 dias, estava funcionando dentro dos parâmetros de segurança e em perfeito estado de conservação”. Em nota, a empresa declarou que o acidente com os nove operários, alguns com mais de 20 anos de empresa, foi uma fatalidade e assegurou que pretende arcar com os custos do enterro dos corpos.

CONTINUA...

Segundo o chefe de Segurança do Ministério do Trabalho, Flávio Nunes, o elevador usado pelos operários é ultrapassado.

“O projeto é ultrapassado, mas permitido por lei. Temos que impedir o funcionamento desse equipamento que, embora atenda as normas de segurança, apresenta risco de queda. Nesse caso, provavelmente, o cabo se rompeu e não tinha o freio de emergência e ele veio a cair”.

Para a titular da 16ª Delegacia de Polícia, Jussara Sousa, é preciso aguardar o resultado da perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica. A previsão é que ele seja concluído em até 30 dias. Segundo ela, o elevador tinha capacidade para transportar 1.200 kg ou 12 pessoas.

Após o acidente, a obra foi interditada pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) até que seja comprovado que ela não apresenta mais riscos. Segundo o responsável pelo órgão, Cláudio Silva, a obra, que contava com dois técnicos de segurança, Jadson Silva e Josevaldo Almeida Melo, era licenciada, tinha alvará e era fiscalizada com regularidade.

**Fonte: Redação CORREIO – SALVADOR - BA
Anderson Sotero, Jorge Gauthier e Leo Barsan
Publicado em 10/08/2011**

Comunicação de Acidente

Empresa: Brasil Telecom S/A

Estado : MS

Cidade : CAMPO GRANDE

Acidentado: Edson Roberto Silveira Idade: 47 anos

Data de Admissão: 24/07/87

Função: Téc. Tel. Sênior

Data do acidente: 22/03/2005

Horário do acidente: 10hs

Tipo do Acidente: Típico

Local: Ribas do Rio Pardo

Descrição: O colaborador Manoel Garcia Braz ao retirar uma antena na Torre (90m) localizada no Município de Água Boa, quando um parafuso se soltou caindo na cabeça do colaborador Edson Roberto Silveira que usava capacete (MSA CA-13.763 classe B). O parafuso perfurou o capacete causando um corte na cabeça do colaborador.



**ACIDENTE DO TRABALHO
MORTO PELA RETROESCAVADEIRA
TRÊS PASSOS - RS
02/02/09**

Morte por acidente de trabalho no interior de três Passos

Três Passos (RS) - Um acidente de trabalho resultou em morte ontem à tarde na Linha Vista Alegre, interior do Município de Três Passos.

De acordo com a Brigada Militar, uma retroescavadeira capotou quando realizava serviço próximo a um barranco em uma propriedade rural.

O operador da máquina, Néelson Luís Butke, de 41 anos, foi esmagado pelo veículo e morreu na hora. Já o proprietário da propriedade, Loitamar da Silveira, que estava junto com o operador no momento do acidente resultou com ferimento leves em um dos braços.

Fonte: Rádio Progresso (RS)

**ACIDENTE DO TRABALHO
ESTOURO DE PNEU****27/03/08****Acidente de trabalho deixa rapaz com traumatismo craniano**

Rodrigues Júnior dos Santos, de 23 anos, foi vítima de um acidente de trabalho em Dourados. O rapaz é borracheiro e trabalhava na Borracharia JR, com o pai dele, proprietário do local. Ontem, por volta das 21h30, Rodrigues enchia um pneu de trator, quando este estourou, arremessando a vítima cerca de cinco metros de altura.

Segundo informações de uma testemunha, Rodrigues se chocou com uma viga no teto. O rapaz sofreu traumatismo craniano, quebrou o pé esquerdo e sofreu outros ferimentos. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Trauma, mas devido à gravidade do quadro, foi removido à UTI do Hospital Evangélico, onde ele está internado em estado grave. (Com informações do Dourados Agora).

Fonte: O Documento



ACIDENTE NA PISCINA

**ACIDENTE DO TRABALHO
MOTORISTA ELETROCUTADO
09/06/08
DOURADOS – MS**

Dourados/MS - No início da tarde de domingo, 1, o motorista douradense Mário Cesar Bueno Castro, de 35 anos, morador na Rua Cândido de Carvalho, no Jardim Brasília, morreu eletrocutado. O acidente aconteceu na Pedreira Itaporã, naquele município.

Segundo informações policiais, o trabalhador morreu depois de receber uma descarga elétrica de 13.200 Volts, quando estava em cima de um caminhão tanque Volks Tractos, modelo 19320, de cor branca com placas de Dourados, que estava carregado de piche.

O motorista descarregava a carga e no momento que pegou um varão de ferro de 3 metros para ver quanto de piche já havia sido descarregado, acabou encostando no fio de alta tensão. O trabalhador recebeu a descarga e foi arremessado ao chão. Ele estava em companhia do filho de 11 anos, que ao ver o pai ensanguentado correu para pedir socorro às margens da MS 156.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, após receber a ligação de uma testemunha que parou para atender o pedido do menino, mas nada pode fazer, pois a vítima já estava sem vida. De acordo com levantamento preliminares do perito João Ricardo, que estava acompanhado do delegado de Polícia Civil de Itaporã, Winston Ramão Albres Garcia, Mário sofreu parada cardíaca e afundamento de crânio. O filho, que estava próximo, também foi atingido pela descarga, mas sofreu apenas uma pequena queimadura.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Itaporã onde foi constatado que o motorista veio a óbito em decorrência da descarga elétrica de 13.200 Volts. O corpo foi liberado aos familiares para o sepultamento.

Fonte: Progresso (MS)

QUEDA DE ANDAIME 3 MORTOS E 23 FERIDOS BELO HORIZONTE - MG

Ney Rubens
Direto de Belo Horizonte

Três funcionários de uma fábrica de cimento morreram, por volta de meio-dia de hoje, quando o andaime em que estavam caiu, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informação inicial do Corpo de Bombeiros, os mortos seriam quatro, mas o número foi retificado no fim da tarde. Outros 23 ficaram feridos.

As vítimas fatais foram identificadas como Vanderlei da Silva Lino, Claudemir José da Silva e Pedro Silva dos Anjos Câmara. Segundo os bombeiros, o excesso de peso pode ter sido a causa da tragédia.

Cerca de 26 funcionários trabalhavam na última etapa da manutenção de uma chaminé quando o andaime cedeu e eles caíram dentro de uma fossa. Alguns foram resgatados com ferimentos graves, como fraturas. A chaminé tem 70 metros de altura e três metros de largura.

O resgate foi complicado porque as vítimas ficaram presas na estrutura metálica do andaime. Um esquema especial foi montado com participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das prefeituras de Vespasiano e Lagoa Santa. Dois helicópteros da Polícia Militar também foram usados.

A empresa, proprietária da marca Cimentos Liz, divulgou nota em que afirma que os funcionários acidentados pertencem à Steel - especializada em serviços de manutenção de máquinas.

A Delegacia Regional do Trabalho em Minas Gerais foi acionada pelo Sindicato da Construção Civil de Vespasiano e São José da Lapa e já encaminhou auditores fiscais da área de segurança e saúde, para realizarem uma perícia no local do acidente. O laudo técnico pode levar um mês para ficar pronto.

Redação Terra



ACIDENTE COM A MÃO

**ACIDENTE DE TRABALHO
QUEIMADURA COM SOLDA
LONDRINA – PR**

10/12/09

**Acidente com solda provoca queimaduras em trabalhador
Homem foi encaminhado ao Hospital Universitário**

CURITIBA(PR) - Um acidente de trabalho na manhã deste sábado (5) provocou queimaduras graves em um funcionário da Empresa Rodopar Implementos Rodoviários, no Jardim Paulista, em Londrina.

O trabalhador se feriu enquanto manuseava uma solda elétrica. Ele sofreu queimaduras na região da virilha e precisou ser encaminhado para o Hospital Universitário, que conta hoje com centro de referência para queimados.

Fonte: Bem Paraná

**ACIDENTE DO TRABALHO
QUEIMADURAS GERAM INDENIZAÇÕES****03/03/08****BRASÍLIA - DF**

Metrô terá de pagar indenização por danos morais a operário acidentado

Um operário que sofreu queimaduras de terceiro grau quando realizava reparos na rede elétrica de um túnel do metrô do Distrito Federal vai receber indenização de R\$50mil por danos morais estéticos. A determinação é da Primeira Turma do TRT 10ª Região que considerou o Consórcio Construtor C.M.T e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô/DF) responsáveis pelo acidente. A decisão ratifica sentença da 3ª Vara do Trabalho de Taguatinga, da lavra da juíza Nara Cinda Alvarez Borges.

O supervisor do operário acidentado admitiu que o mandou executar os reparos de modo precário. A rede geral de energia não foi desligada - conforme determina a NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e não havia iluminação suficiente no local. O empregado trabalhava apenas com a iluminação de um fecho de luz de lanterna.

Segundo o juiz relator do processo, Ricardo Alencar Machado, o Consórcio tem responsabilidade objetiva pelo acidente uma vez que foi constatado o dano e o nexa causal, e as atividades desenvolvidas pelos empregados - eletricidade - são de risco, conforme NR-16 e NR-10 do MTE.

Os juízes da Primeira Turma mantiveram, ainda, a condenação subsidiária do Metrô/DF porque, apesar de haver terceirizado o serviço de eletricidade, a administração pública tem o dever de acompanhar, supervisionar e fiscalizar o serviço contratado. "Nesse caso aplica-se a teoria da culpa presumida" ressaltou o juiz Ricardo Machado. Ele explica que, para se isentar da responsabilidade, o Metrô deveria comprovar ações de vigilância quanto ao cumprimento das normas de proteção do trabalhador - o que não foi feito no processo.

Primeira Turma - Processo 01686-2006103-10-00-2

Fonte: TRT- 10ª Região

ACIDENTE DO TRABALHO**21/05/2014****TERESINA – PI**

Um jovem identificado como Antônio Marcos Vilarinho da Silva morreu na manhã desta quinta-feira (21) após ser prensado por um caminhão no galpão da empresa onde trabalhava. O acidente de trabalho aconteceu quando o veículo fazia uma manobra e deu a ré para se aproximar do baú do outro veículo, o motorista não teria percebido a presença do funcionário. Os funcionários iriam transferir a mercadoria de um caminhão para outro.



Funcionário foi prensado quando estava no galpão da empresa (Foto: Ellyo Teixeira/G1)

O motorista relatou que o baú do veículo é alto e largo e por esta razão não teria visto que havia uma pessoa próximo.

FONTE: TV CLUBE

ACIDENTE DO TRABALHO**22/05/2014****MACEIÓ - AL****Fotos: Adailson Calheiros**

Os trabalhadores tiveram que descer em rapel com o Corpo de Bombeiros

Os dois funcionários da North Engenharia, José Sandro e Alexandre, ficaram presos a uma altura de 40 metros na fachada do prédio.

O resgate foi feito pelos Bombeiros com a estrutura do rapel. De acordo com os bombeiros, um dos homens estava pendurado apenas pela cadeira pessoal de trabalho, enquanto o outro estava preso na balança com o cabo quebrado.

Estavam usando o cinto de segurança.

Fone: Tribuna Hoje.

**ACIDENTE DO TRABALHO
VERGALHÃO ATRAVESSOU A CABEÇA
17/08/2012
RIO DE JANEIRO**



Vergalhão de 2 m caiu do 5º andar de uma obra e ficou alojado no crânio do lado direito. Entrou na parte alta do cérebro, atravessou a cabeça e saiu entre os olhos.

Obra no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro.

Foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, chegou lúcido e falante. Submetido a cirurgia cerca de 6 horas. Passou bem a noite e está lúcido. Os médicos informaram que ainda não é possível avaliar as sequelas do acidente.

Fonte: RJ RECORD – 17-08-2012

O operário Eduardo Leite, de 24 anos, atingido por um vergalhão, recebeu alta hoje do Hospital Miguel Couto, na Gávea. Ele saiu andando e sem nenhuma sequela.

Fonte: Canal da BAND Rio – 30/05/2014

**ACIDENTE DO TRABALHO
DIVULGADO EM 15/04/2014**

Elvis Romeo Linguar de 24 anos trabalhava em um local de demolição quando caiu do andaime e bateu a cabeça em um concreto e ficou com a metade da cabeça amassada.

Os médicos tiveram de remover o osso da cabeça do jovem para salvar a vida dele. Morador de Livada na Romênia, a vítima só foi perceber a gravidade do acidente 15 dias após o ocorrido.

O jovem conta com a ajuda das pessoas para que possa realizar uma cirurgia para reconstruir o crânio. Ele não pode mais trabalhar pois qualquer pancada por mínima que seja pode ser fatal.

**Fonte: DIÁRIO DA MANHÃ
ANA CLÉIA SOUZA**

**ACIDENTE DO TRABALHO
UBERLÂNDIA – MG**

Um operário de 26 anos morreu após um acidente de trabalho na obra de construção do Campus Glória, da Universidade Federal de [Uberlândia](#) (UFU), às margens da rodovia BR-050.

Anicesar Brenoi da Silva Cardoso caiu de uma altura de sete metros.

**Fonte: Do G1 Triângulo Mineiro com informações do MGTV
Fernanda Resende**

São Paulo, junho de 2014.



Deogledes Monticuco

deogledes.monticuco@gmail.com

[Fone: \(11\) 9-8151-3211](tel:(11)9-8151-3211)

**É PERMITIDA A DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL
DESDE QUE MENCIONADA ESTA PUBLICAÇÃO.**