

# **ACIDENTES**

## **Parte 8**

**Engenharia de Segurança e Meio Ambiente do Trabalho**

**COLABORADOR DA DIVULGAÇÃO**

**DEOGLEDES MONTICUCO**

**Iniciou aos 14 anos como Mensageiro.**

**1974 - Engenheiro Civil e 1975 - Engenheiro de Segurança do Trabalho.**

**Obras de construções: Hidrelétrica; Linha de Transmissão de 805 Km na selva amazônica; Siderúrgica; Petroquímica; Edifícios Residenciais e Comerciais; Hospitais; Shopping; Pontes; Viadutos; Dragagens de Rios; Mineração e Saneamento.**

**Atuou também na Indústria Automobilística, no Comércio e na FUNDACENTRO.**

**Coordenador de Cursos e Docente – Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.**

**Coordenador da alteração da NR-18, 1994 e 1995, no sistema tripartite.**

**Projetos de melhoria das condições de trabalho na Indústria da Construção.**

**Estágios no exterior; Publicações e Artigos Técnicos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção.**

**Atualmente – 66 anos – Aposentado por Invalidez – Dedicado à família e a escrever os fascículos para registrar os conhecimentos de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção, bem como divulgá-los.**

# **ACIDENTE EXTINTORES DE INCÊNDIO**

# EXTINTORES DE INCÊNDIO


**A IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO  
DE EXTINTORES ANTES DE  
INICIAR UM TREINAMENTO  
DE COMBATE A INCÊNDIO**

**O extintor apresenta corrosão em diversas partes.**



**Furo de  
conexão da  
garrafa de  
pressão.**

**Parte do  
dedo da  
vítima.**



**Garrafa de pressão com ferrugem e sinais de deterioração.**



Área de Treinamento e a vítima.





**Vista da área com o pó químico após o acidente.**





**A morte foi causada por ferimentos no pescoço e na garganta da vítima.**

O fundo do extintor foi encontrado distante da área do acidente.





FUNDO DO EXTINTOR

# A PRINCÍPIO ERA APENAS MAIS UM TREINAMENTO COM OS FUNCIONÁRIOS

**CONCLUSÃO: MAIS UMA VÍTIMA DA  
IMPRUDÊNCIA DE EMPRESAS QUE DIZEM SER  
“QUALIFICADAS”.....**

**QUANDO FOR FAZER A RECARGA DE EXTINTORES  
DE SUA EMPRESA, INFORME-SE, FAÇA UMA VISITA  
NA EMPRESA QUE IRÁ FORNECER O SERVIÇO DE  
RECARGA, CERTIFIQUE-SE QUE A EMPRESA  
ESTEJA DENTRO DAS NORMAS DA ABNT.**

**NÃO CORRA VOCÊ ESTE RISCO.**

**" Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que  
ensina "**

# **ACIDENTE COM LIXADEIRA**

# ACIDENTE COM LIXADEIRA



**DISCOS DE  
LIXADEIRA  
UTILIZADOS**



# **ACIDENTE COM MARRETA**

**Local do  
desprendimento  
da rebarba**

**OUTRAS  
REBARBAS**

**CABO  
INADEQUADO**

**ENTRADA**

**APROX. 10 Cm**

**SAIDA**

**OBS: TIRADO NO HOSPITAL**

ACIDENTE ENVOLVENDO  
FERRAMENTA – MARRETA

22/02/2000 – 16:40 h - CALDEIRARIA

**PARA SEU PRÓPRIO BEM,  
NÃO IMPROVISE FERRAMENTAS.  
INSPECIONE ANTES DE USÁ-LAS.  
NÃO USE FERRAMENTAS INSEGURAS.  
ELAS PODEM MATAR.**

**Engenharia de Segurança e Meio Ambiente do Trabalho**

**São Paulo, junho de 2014**



**Deogledes Monticuco**

**[deogledes.monticuco@gmail.com](mailto:deogledes.monticuco@gmail.com)**

**Fone: (11) 9-8151-3211**

**É PERMITIDA A DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL DESDE QUE MENCIONADA ESTA PUBLICAÇÃO.**