

ACIDENTES

Parte 5

Colaborador da divulgação:

DEOGLEDES MONTICUCO

- **Iniciou aos 14 anos como Mensageiro.**
- **1974 - Engenheiro Civil e 1975 - Engenheiro de Segurança do Trabalho.**
- **Obras de construções: Hidrelétrica; Linha de Transmissão de 805 Km na selva amazônica; Siderúrgica; Petroquímica; Edifícios Residenciais e Comerciais; Hospitais; Shopping; Pontes; Viadutos; Dragagens de Rios; Mineração e Saneamento.**
- **Atuou também na Indústria Automobilística, no Comércio e na FUNDACENTRO.**
- **Coordenador de Cursos e Docente – Engenharia de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho.**
- **Coordenador da alteração da NR-18, 1994 e 1995, no sistema tripartite.**
- **Projetos de melhoria das condições de trabalho na Indústria da Construção.**
- **Estágios no exterior; Publicações e Artigos Técnicos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção.**
- **Atualmente – 66 anos – Aposentado por Invalidez – Dedicado à família e a escrever os fascículos para registrar os conhecimentos de Engenharia de Segurança do Trabalho na Indústria da Construção, bem como divulgá-los.**

ACIDENTE COM GRUA EM NOVA YORK – EUA

30-05-2008



Foto Nº 1
Destroços da Grua que caiu.



Foto Nº 2

Os andares superiores de um prédio atingido pela queda em bairro residencial de Nova York.



Foto Nº 3
Queda da Grua deixa pelo menos uma pessoa morta.



Foto N° 4
Equipes de resgate trabalham na área atingida.



Foto Nº 5
Imagem da lança da Grua caída no centro de Nova York.



Foto Nº 6
Imediações atingidas pela queda.

**ACIDENTE
VASO SANITÁRIO
INTERIOR DE SÃO PAULO**

Madalena Aparecida Sarmiento da Silva, 46, morreu no último sábado (31), após um acidente no banheiro de sua casa.

A mulher depilava as pernas sentada no vaso sanitário quando este se quebrou. Ao ouvir gritos, o filho da vítima arrombou a porta do banheiro e encontrou a mãe com um corte profundo, de aproximadamente 15 cm, na coxa esquerda.

Quando a equipe de resgate chegou, Madalena, que sangrava muito, já estava praticamente sem vida. Os paramédicos tentaram reanimá-la, sem êxito.

De acordo com o boletim médico, a dona de casa morreu em decorrência do corte, que atingiu fibras musculares e artéria.



ACIDENTE COM SERRA CIRCULAR

ACIDENTE DO TRABALHO**17/03/2010****CASCADEL - PR**

As primeiras informações são de que o trabalhador foi levado às pressas para o hospital com risco de morte.

Os socorristas e o médico do Siate atenderam há pouco um homem identificado como Pedro Rampanelli, 51 anos, que ficou gravemente ferido, na rua do Operário, no Núcleo Industrial Teobaldo Bresolin.

Ainda não há informações de qual empresa a vítima trabalha, mas os socorristas disseram que o ferimento teria sido causado por um aparelho utilizado para o corte de madeira, eles não tiveram acesso ao objeto - por este motivo não puderam afirmar se era uma serra móvel ou fixa. A serra atingiu a região abdominal da vítima.

Com um ferimento grave ele foi encaminhado com risco de morte ao Hospital Universitário. Segundo o médico do Siate, Dr. Altair "não foi possível precisar se o corte atingiu algum órgão, mas houve a exposição dos mesmos e ele perdeu muito sangue". No hospital ele deve passar por uma cirurgia de emergência.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias que causaram o acidente de trabalho.

Fonte: CGN



ACIDENTE COM ÓCULOS PIRATA

ACIDENTE DO TRABALHO**08/05/2008****CAMPINAS - SP**

Um operário morreu nesta quinta-feira (8) em Campinas, a 95 km de São Paulo, depois de cair de um andaime onde trabalhava na cobertura de um posto de combustível. Ele trabalhava em uma empresa terceirizada, que faz manutenção na rede de postos.

Segundo a polícia, o funcionário usava o cinto de segurança, mas acredita-se que ele soltou o engate do equipamento antes de perder o equilíbrio e cair de uma altura de quatro metros. Ainda de acordo com as investigações, o homem não usava capacete.

Testemunhas disseram que a equipe do Instituto de Criminalística (IC) demorou três horas para chegar ao posto. O diretor do IC informou que isso não é comum, mas disse também que há apenas um perito para atender quatro cidades.

Fonte: G-1



ACIDENTE COM ELETRICIDADE

ACIDENTE DO TRABALHO**24/04/2014****OBRA DO RODOANEL****ITAQUAQUECETUBA - SP**

Um operário, CARPINTEIRO, morreu e outro ficou ferido, na noite de quinta-feira, em um desabamento nas obras do Rodoanel, na região da cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Funcionários preenchem uma estrutura metálica com concreto, para a formação de mais uma pilastra, quando a peça veio abaixo, atingindo dois operários.

Fonte: BAND NOTÍCIAS

ACIDENTE DO TRABALHO
13/03/2014
FRANCISCO BELTRÃO – PR



O Pedreiro, Antônio Martini, 64 anos, trabalhava na construção de um edifício, no Bairro Guanabara, quando sofreu uma queda de uma altura aproximada de 9 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar apenas constatou o óbito. Criminalística e Polícia Civil também foram chamados para apurar as causas do acidente.

A princípio, segundo verificado pelas autoridades, a vítima não estava usando equipamentos de segurança. Conforme o Sargento do Corpo de Bombeiros, Inoir Gandin, cabe a Criminalística verificar os detalhes e elaborar um laudo técnico para posterior encaminhamento à Polícia Civil, que deve instaurar inquérito policial.

FONTE: NP NOTÍCIAS POLICIAIS
PARANÁ, 01-06-2014

ACIDENTE DO TRABALHO**30/04/2014****PAULÍNIA – SP**

Um motorista de 26 anos morreu após ser atropelado por um caminhão de lixo em um aterro sanitário particular em Paulínia (SP) Um outro funcionário de 31 anos, da mesma empresa, que é de Piracicaba (SP), também foi atingido pelo veículo e ficou ferido na perna. O acidente ocorreu no ponto onde os veículos de coleta descarregavam os resíduos. Segundo a família, o motorista trabalhava há pouco tempo na empresa.

O condutor do veículo, Antônio Cândido, disse à Polícia Civil que só percebeu o que tinha acontecido quando desceu do veículo.

O Guarda Municipal, Edson da Silva, relatou que o motorista não teria visto que havia outras pessoas perto do caminhão. As condições de trabalho dentro do aterro são muito ruins. A falta de iluminação e o barulho estão entre os problemas. Alguém falhou. O conjunto todo ou a infraestrutura do local. Se estivesse mais iluminado, mais gente trabalhando, distância maior entre os caminhões, com certeza não teria acontecido.

Fonte: PAULÍNIA NEW NOTÍCIAS

01/05/2014

ACIDENTE DO TRABALHO**08/04/2014****UMUARAMA – PR**

Um grave acidente de trabalho vitimou Pedro Cozer, de 45 anos, na tarde desta terça-feira (08).

Cozer despencou de uma altura de oito a dez metros, quando concretava uma laje com peças de isopor na construção. De acordo com testemunhas que trabalhavam no local Cozer pisou em falso numa placa de isopor, que rompeu. Ele ainda tentou aproveitar uma estrutura que sustenta as placas, conhecida como “nervura”, para se salvar, mas não conseguiu, pois a peça também cedeu.

Um agravante foi o local onde a vítima caiu – justamente no fosso de luz, onde a altura era pelo menos o dobro dos outros lugares da construção. Não há confirmação sobre a utilização dos equipamentos de segurança no trabalhador que morreu. Com o impacto da queda Cozer ficou desacordado e alguns populares afirmam que ele já estava morto, apesar do socorro prestado pelos bombeiros.

O corpo da vítima foi encaminhado, por volta das 18h30, para o IML e até o fechamento desta edição as causas da morte ainda não haviam sido apuradas pela perícia.

Fonte: JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO

9/4/2014

ACIDENTE DO TRABALHO**30/05/2014****RIO DE JANEIRO**

Operário morre após acidente em obra da linha 4 do metrô

Um operário, cuja identidade não foi divulgada, morreu nesta sexta-feira (30) em razão de um acidente em uma obra de construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na rua Gastão Baiana, em Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

Segundo o Consórcio Linha 4 Sul, responsável pela obra, a vítima trabalhava com a equipe de manutenção de redes de utilidade interna. Não foram informados detalhes sobre condições de segurança existentes no local.

A vítima chegou a ser atendida no hospital São Lucas, em Copacabana, porém não resistiu aos ferimentos. O consórcio informou ainda que outro operário ficou ferido no acidente. Ele teria sofrido escoriações no corpo, "sem risco à vida", de acordo com o grupo.

A causa do acidente ainda está sendo investigada pela equipe técnica do Consórcio Linha 4 Sul. Já a Polícia Civil informou ter aberto um "procedimento investigativo" para apurar as circunstâncias da morte do funcionário. O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema).

Fonte: Do UOL, no Rio

**ACIDENTE DO TRABALHO
DIVULGADO EM 13/03/2014
JOÃO PESSOA – PB**



TRABALHADORES DA OBRA DE SHOPPING CAEM

Quatro trabalhadores, que trabalham nas obras de ampliação do Manáira Shopping, ficaram feridos, após um acidente de trabalho, provocado pelo teto que cedeu.

Segundo informações de testemunhas, as vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma da Capital com alguns ferimentos.

A administração do Shopping, até agora, não se pronunciou oficialmente sobre o episódio e a movimentação no estabelecimento não foi alterada pelo episódio.

Eles caíram de uma altura de seis metros, após um revestimento do teto que estava sendo reformado cedeu.

Recentemente trabalhadores que trabalham na obra do Mangabeira Shopping, no bairro de Mangabeira, também de propriedade do empresário Roberto Cavalcanti, realizaram um protesto para reclamar das más condições de trabalho.

Nome das vítimas: Alex Santos, Ivson Barbosa, Alúcio Felix da Silva e João Ursulino Neto.

Fonte: PB Agora

São Paulo, junho de 2014.



Deogledes Monticuco

deogledes.monticuco@gmail.com

[Fone: \(11\) 9-8151-3211](tel:(11)9-8151-3211)

**É PERMITIDA A DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL
DESDE QUE MENCIONADA ESTA PUBLICAÇÃO.**